



2 施工資料

3) 工事写真

北面①	1	シーリング材打替工事	施工前
			
北面①	2	シーリング材打替工事	既存シーリング材撤去
			

2 施工資料

3) 工事写真

北面①	3	シーリング材打替工事	養生・プライマー塗布
			

北面①	4	シーリング材打替工事	シーリング材充填
			

2 施工資料

3) 工事写真

北面①	5	シーリング材打替工事	ならし
			

北面①	6	シーリング材打替工事	完了
			